



Identification

Identifiant	77SIS07663
Nom usuel	WOREX S.N.C
Adresse	85, rue du docteur Pouillot
Lieu-dit	
Département	SEINE-ET-MARNE - 77
Commune principale	DAMMARIE LES LYS - 77152
Caractéristiques du SIS	<p>Ancien dépôt et site de distribution de liquides inflammables exploité par plusieurs sociétés depuis 1964 auxquelles a succédé en dernier lieu la société Worex en 1983. Les installations de remplissage ou de distribution de liquides étaient soumises à déclaration.</p> <p>Le dépôt avait fait objet d'une déclaration de cessation d'activités en 1995. En 1996 un diagnostic de sol a été réalisé dans le cadre de cette cessation. 20 sondages ont été réalisés, des échantillons de sols, de gaz de sol et des eaux souterraines ont été prélevés.</p> <p>Une pollution aux hydrocarbures a été identifiée au droit des bouches de dépotage, des stockages de carburants (sondages 6, 9, 19 et 20) ainsi que de la zone de distribution (sondages 7 et 8). Au droit du stockage et de la distribution de gaz inflammables liquéfiés, les teneurs en hydrocarbures mesurées au droit des autres sondages étaient inférieures au seuil de détection de la norme (0,5 ppm).</p> <p>Des travaux de dépollution ont été réalisés en février 1997. 799 tonnes de terres contaminées ont été excavées et transportées vers un centre de traitement. Les fouilles ont été écrémées, les hydrocarbures pompés lors de l'écémage ont été également acheminés en centre agréé. La quantité de déchets liquides évacués était de 7,78 tonnes. L'activité actuelle du site ne relève pas de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.</p>
Etat technique	Site libre de toutes restrictions, travaux réalisés, aucune restriction, pas de surveillance nécessaire
Observations	<p>2 piézomètres ont été posés en 1996 : les concentrations en hydrocarbures totaux dans les eaux prélevées au droit des sondages 19 et 20 ont indiqué que la nappe était probablement polluée localement au droit de ces sondages.</p> <p>Les autres mesures n'ont pas détecté la présence d'hydrocarbures au droit des autres sondages.</p> <p>Un contrôle final sur la qualité de l'eau de la nappe phréatique après excavation des terres polluées a été réalisé. Les analyses ont montré que les teneurs en hydrocarbures ne dépassaient pas 0,2 mg/l.</p>

Références aux inventaires

Sélection du SIS

Statut Consultable

Critère de sélection

Commentaires sur la sélection

Caractéristiques géométriques générales

Coordonnées du centroïde 673690.0 , 6825891.0 (Lambert 93)

Superficie totale 5656 m²

Perimètre total 399 m

Liste parcellaire cadastral

Date de vérification du
parcellaire

Commune	Section	Parcelle	Date génération
DAMMARIE LES LYS	AM	3	07/06/2018

Documents

Titre	Commentaire	Diffusé
Résultats d'analyses des sols (suite)		Oui
Résultats d'analyses des sols et les eaux de la nappe	Résultats après dépollution	Oui
Extrait de la carte géologique		Oui
Analyses des eaux de la nappe		Oui
Analyses des sols		Oui
Implantation des sondages		Oui
Résultats d'analyses des sols	Teneurs en hydrocarbures totaux et Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP)	Oui

Cartographie



□ Périmètre du SIS
Cartes IGN - IGN

Identifiant : 77SIS07663



□ Périmètre du SIS
Parcelles cadastrales - IGN

Identifiant : 77SIS07663

Accusé de réception en préfecture
077-217701523-20230328-2023-026-3-DE
Date de réception préfecture : 28/03/2023